

*AUTUN Intra-muros (Saône-et-Loire)
23, Grande rue Marchaux*

Une maison à pan-de-bois au cœur du quartier Marchaux à Autun



Rapport de diagnostic d'archéologie du bâti, vol. 2/2 – planches Sous la direction de Clarisse COUDERC

Numéro d'arrêté préfectoral : 2021/570
Code opération patriarche : 043715
Numéro du site – SMA, musée Rolin : 2021.8

Mars 2022
Autun: Service Archéologique de la Ville d'Autun

Ministère de la Culture
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne
Service Régional de l'Archéologie de Bourgogne

*AUTUN Intra-muros (Saône-et-Loire)
23, Grande rue Marchaux*

Une maison à pan-de-bois au cœur du quartier Marchaux à Autun

Rapport de diagnostic d'archéologie du bâti, vol. 1/2 – texte
Sous la direction de Clarisse COUDERC

avec la collaboration de:

Angélique TISSERAND (Service archéologique de la Ville d'Autun)

Numéro d'arrêté préfectoral : 2021/570
Code opération patriarche : 043715
Numéro du site – SMA, musée Rolin : 2021.8

Mars 2022
Autun: Service Archéologique de la Ville d'Autun



Liste des planches

Plan de la cave.....9

Plan du rez-de-chaussée.11

Plan du premier étage.....13

Relevé du plafond à solives apparentes.15

Relevé schématique de la charpente.....17

Plan de la phase 1: cave.21

Plan des différents niveaux de la maison: phase 2.....23

Plans des différents niveaux de la maison: phase 3.....25

Plans des différents niveaux de la maison: phase 4.....27

Plans des différents niveaux de la maison: phase 5.....29

Relevé des matériaux de construction et UC de l'UM1.....33

Relevé des matériaux de construction et UC de l'UM2.....35

Relevé des matériaux de construction et UC de l'UM3 (parties 1 et 2).37

Relevé des matériaux de construction et UC de l'UM4.....39


Relevé des phases de construction de l'UM1.....43


Relevé des phases de construction de l'UM2.....45

Relevé des phases de construction de l'UM3 parties 1 et 2.....47


Relevé des phases de construction de l'UM4.....49

Plans des espaces





Plan du rez-de-chaussée.
© C. Couderc



Plan du premier étage.
© C. Couderc





Détail des traces de clous











Détail de la trémie devant être ouverte
durant les travaux







Vue générale du plafond






Plans des phases









UM 1
aucune partie
du mur originel
conservée ?




Plan des différents niveaux de la maison: phase 2.
© C. Couderc









Plans des différents niveaux de la maison: phase 3.
© C. Couderc






Plans des différents niveaux de la maison: phase 4.
© C. Couderc






Plans des différents niveaux de la maison: phase 5.
Relevé C. Coudrec, DAO A. Tisserand




Plans des UC et des matériaux de constructions






Relevé des matériaux de construction et UC de l'UM2.

Relevé C. Couderc, DAO A. Tisserand







Plans des phases de construction



Relevé des phases de construction de l'UM1.
Relevé C. Coudrec, DAO A. Tisserand



Relevé des phases de construction de l'UM2.
Relevé C. Coudrec, DAO A. Tisserand



Relevé des phases de construction de l'UM3 parties 1 et 2.
Relevé C. Coudrec, DAO A. Tisserand



Relevé des phases de construction de l'UM4.
Relevé C. Coudrec, DAO A. Tisserand

